


## Prese pneumatice închise (modelele PST)



Jumătatea tamburului este acoperită cu o membrană impermeabilă, pe cealaltă jumătate se găsesc canale de scurgere perforate. Cu ajutorul compresorului incorporat, se creează presiunea dorită pentru presare în membrană, care, prin mărirea volumului, comprimă și stoarce strugurii. Mustul curge prin canalele de scurgere în vasul de colectare.

Presarea moale a membranei cu ajutorul aerului comprimat previne ruperea strugurilor, garantând o calitate superioară a produsului obținut. Avantajul sistemului cu tambur închis este acela de a reduce posibilitatea de oxidare a mustului. Presele echipate cu ușa ermetică au posibilitatea de macerare a strugurilor în tambur.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

### Descriere

Prese pneumatice închise (modelele PST)

- sistem de presare închis, tambur cu canale de scurgere;
- toate piesele care vin în contact cu mustul sunt fabricate din oțel inoxidabil EN 1.4301;
- o ușă glisantă mare face posibilă umplerea și golirea ușor și rapidă a presei, deschide pneumatic **opțional** la prese din seria L și dotare **standard** la presele din seria X;
- presa și vasul de colectare a mustului sunt pe roți (la presele din seria M), diverse variante de căzi pentru colectare must (cadă fixă, cadă mare pe roți, cadă pe ținut la presele din seria L) ;

## PRESE : Prese pneumatice inchise (modelele PST)

- canale de scurgere tratate electrochimic, la presele din seria X;
- conexiune pentru umplerea central? cu posibilitatea de montare diverse supape ?i senzor de suprapresiune, care avertizeaz? utilizatorul atunci când tamburul este plin;
- panoul de control asigur? o func?ionare precis? a procesului de presare în raport cu parametrii selecta?i (programe diferite, cu posibilitatea de ajustare individual? la presele din seria M; 10 parametri de presare prestabili?i, care pot fi adapta?i în func?ie de tipul de struguri, gradul de maturare ?i de tipul de procesare la presele din seriile L si X).
- posibilitate de macerare.

Prese pneumatice inchise

| Tip        | Vol<br>um<br>tate<br>no<br>struguri<br>min<br>al<br>întregi<br>(l) (kg) | Capaci<br>tate str<br>uguri<br>zdrobi?<br>i (kg) | Capaci<br>tate str<br>uguri<br>ferment<br>a?i (kg) | Capacit<br>ate<br>struguri<br>ferment<br>a?i (kg) | Date t<br>ehnic<br>e            | Dese<br>n<br>PDF           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PS<br>T 5  | 500                                                                     | 250-400                                          | 700-1000                                           | 1000-1600                                         | <a href="#">fisa_PST_5.pdf</a>  | <a href="#">PST_5.pdf</a>  |
| PS<br>T 8  | 800                                                                     | 400-650                                          | 1100-1500                                          | 1500-2500                                         | <a href="#">fisa_PST_8.pdf</a>  | <a href="#">PST_8.pdf</a>  |
| PS<br>T 10 | 1000                                                                    | 500-800                                          | 1400-1800                                          | 1800-3100                                         | <a href="#">fisa_PST_10.pdf</a> | <a href="#">PST_10.pdf</a> |
| PS<br>T 12 | 1200                                                                    | 600-950                                          | 1650-2250                                          | 2250-3750                                         | <a href="#">fisa_PST_12.pdf</a> | <a href="#">PST_12.pdf</a> |
| PS<br>T 16 | 1600                                                                    | 800-1200                                         | 2400-3500                                          | 3500-5500                                         | <a href="#">fisa_PST_16.pdf</a> | <a href="#">PST_16.pdf</a> |

Prese pneumatice inchise

| Tip        | Vol<br>um<br>tate str<br>uguri<br>min<br>al<br>întregi<br>(l) (kg) | Capaci<br>tate str<br>uguri<br>zdrobi?<br>i (kg) | Capaci<br>tate str<br>uguri<br>ferment<br>a?i (kg) | Capacit<br>ate<br>struguri<br>ferment<br>a?i (kg) | Date t<br>ehnic<br>e            | Dese<br>n<br>PDF           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PS<br>T 21 | 2100                                                               | 1100-1700                                        | 3300-4800                                          | 4800-7300                                         | <a href="#">fisa_PST_21.pdf</a> | <a href="#">PST_21.pdf</a> |
| PS<br>T 29 | 2900                                                               | 1500-2300                                        | 4500-6700                                          | 6700-10000                                        | <a href="#">fisa_PST_29.pdf</a> | <a href="#">PST_29.pdf</a> |
| PS<br>T 42 | 4200                                                               | 2100-3200                                        | 6500-9700                                          | 9700-15000                                        | <a href="#">fisa_PST_42.pdf</a> | <a href="#">PST_42.pdf</a> |
| PS<br>T 55 | 5500                                                               | 2600-4000                                        | 8500-11000                                         | 11000-19000                                       | <a href="#">fisa_PST_55.pdf</a> | <a href="#">PST_55.pdf</a> |

Prese pneumatice inchise

|  | Vol | Capaci | Capaci | Capacit | Date t | Dese |
|--|-----|--------|--------|---------|--------|------|
|--|-----|--------|--------|---------|--------|------|

**PRESE : Prese pneumatice inchise (modelele PST)**

---

|                         | um<br>no<br>min<br>al<br>(l) | tate<br>struguri<br>întregi<br>(kg) | tate str<br>uguri<br>zdrobi?<br>i (kg) | ate<br>struguri<br>a?i (kg) | ehnic<br>e                                 | n<br>PDF |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>PS<br/>T<br/>80</b>  | 800<br>0                     | 4000-5<br>600                       | <b>12500-<br/>17500</b>                | 20000-2<br>4000             | <a href="#">fisa_P<br/>ST_80<br/>.pdf</a>  |          |
| <b>PS<br/>T<br/>100</b> | 10<br>000                    | 5000-7<br>000                       | <b>15500-2<br/>2000</b>                | 25000-<br>30000             | <a href="#">fisa_P<br/>ST_10<br/>0.pdf</a> |          |
| <b>PS<br/>T<br/>130</b> | 130<br>00                    | 6500-90<br>00                       | <b>20000-2<br/>8000</b>                | 32500-<br>39000             | <a href="#">fisa_P<br/>ST_13<br/>0.pdf</a> |          |
| <b>PS<br/>T<br/>150</b> | 150<br>00                    | 7500-1<br>0500                      | <b>23000-<br/>33000</b>                | 37500-4<br>5000             | <a href="#">fisa_P<br/>ST_15<br/>0.pdf</a> |          |
| <b>PS<br/>T<br/>200</b> | 15<br>000                    | 10000-13<br>5000                    | <b>30000-4<br/>4000</b>                | 50000-<br>60000             | <a href="#">fisa_P<br/>ST_20<br/>0.pdf</a> |          |