

Prese pneumatice inchise ermetic (modelele PSH)



Presarea sub gaz inert are loc în același mod ca și presarea clasică în tambur închis (PST), doar că procesul are loc într-un sistem complet închis, în prezența unei atmosfere controlate de oxigen.

În procesul de vinificare oxigenul are un rol foarte important, atât pozitiv cât și negativ. Expunerea mustului sau a vinului la oxigen afectează calitatea și aroma de soi datorită oxidării, scade partea fructată, apare caramelizarea și schimbarea altor caracteristici. Pentru a evita efectele negative, s-a găsit această metodă de vinificare a vinurilor albe: tehnica de producere a vinului în absența oxigenului (sub gaz inert).

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Tehnologia de presare PSH sub gaz inert permite presarea strugurilor cu mai puțin de 1% oxigen în atmosferă pe durata întregului ciclu de presare. În timpul presării se adaugă în sistem gaz inert (N_2 , CO_2 , Ar). Gazul este alimentat dintr-o butelie de gaz. Supapa pentru alimentare de gaz este amplasată pe racordul de umplere axială.


Costul consumului de azot N_2 folosit în timpul presării este foarte scăzut:

- aprox. 15,00 € / 2000 litri de must
- aprox. 0,75 € / hl de vin
- aprox. 0,01 € / sticlă de vin

Presa PSH poate fi folosită ca o presă clasică (PST) sau ca o presă cu gaz inert (PSH). Utilizatorul poate decide ce sistem să utilizeze, în funcție de varietatea și calitatea strugurilor. Permutarea dintre sisteme este ușoară și rapidă.

© 2018 WinTech

1. Filling of the press



© 2018 WinTech

PRESE : Prese pneumatice inchise ermetic (modelele PSH)

Tip	Volu- m no- min al (l)	Capaci- tate stru- guri întregi (kg)	Capaci- tate stru- guri zdrobi- ți (kg)	Capaci- tate stru- guri ferment ați (kg)	Date t- ehnic e	Dese- n PDF
PS H 21	2100	1100-1700	3300-3500	4800-7300	fisa_PSH_21.pdf	PST_21.pdf
PS H 29	2900	1500-2300	4500-7300	6700-10000	fisa_PSH_29.pdf	PST_29.pdf
PS H 42	4200	2100-3200	6500-11000	9700-15000	fisa_PSH_42.pdf	PST_42.pdf
PS H 55	5500	2600-4000	8500-14000	11000-19000	fisa_PSH_55.pdf	PST_55.pdf



[tambur](#)

[usa presa](#)

[vas colectare must](#)

[panou de control](#)



[manta de racire](#)

[tambur electrochimic PSP](#)

[canale electrochimice PST](#)

[touch screen](#)